

Bankomat umieszczony w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie ul. Wapienicka 36

	BANKOMAT NR BPSA2584	ocena chodnika, nawierzchni	ARGUMENTACJA
1. Numer bankomatu			
Numer bankomatu	Tabliczka z numerem znajduje się nad monitorem po prawej stronie	Tak	
2. Posadowienie bankomatu			
a. najwyższy położony punkt potrzebny do obsługi transakcji	Najwyższy położony punkt konieczny do obsługi podstawowych funkcji bankomatu - wykonanie transakcji wypłaty gotówki	Najwyższy położony punkt konieczny do obsługi podstawowych funkcji bankomatu wynosi 137 cm. Najwyższy położonym punktem jest drukarka wydruków.	
b. bankomat posadowiony w głębi ściany	dostęp do bankomatu jest utrudniony, ponieważ przed nim znajduje się murek, krawężnik, parapet lub inne podobne utrudnienia	NIE	
c. głębokość bankomatu	Czy bankomat posadowiony jest w głębi ściany (30 cm do prycisku potrzebnego do obsługi transakcji od lica bankomatu) lub znajdują się inne przeszkody utrudniające dostęp np. parapet, murek	NIE	
d. panele boczne daszka	czy zadaszenie ma boczne panele, które mogą być przeszkodą podczas zbliżania się do bankomatu	NIE	
e. przestrzeń manewrowa przed urządzeniem 150x150cm	wolna przestrzeń manewrowa przed bankomatem o wymiarach minimalnych 150x150cm dla osoby poruszającej się na wózku	TAK	
f. przestrzeń manewrowa bez nachylenia	przestrzeń przed bankomatem jest pozioma, nie znajduje się na pochylni, najeździe, na pochylonym chodniu, użytkownik na wózku nie będzie się zsuwał	TAK	
3. funkcje bankomatu			

a. jest wejście stuchawkowe	czy bankomat jest wyposażony w gniazdo stuchawkowe czy na urządzeniu została wgrana aplikacja umożliwiająca obsługę głosową	NIE NIE
b. aplikacja umożliwiająca obsługę głosową	bankomat jest wyposażony w widoczny czytnik zbliżeniowy	TAK
c. czytnik zbliżeniowy	czytnik działa, można zrobić transakcję zbliżeniową kartą, telefonem, zegarkiem itp	TAK
d. możliwość zrobienia transakcji zbliżeniowej	Czy bankomat z ekranem dotykowym umożliwia wykonanie transakcji osobie z niepełnosprawnością wzroku np. obsługa przez klawiaturę numeryczną, obsługa głosowa, naklejki w alfabetie braila	Bankomat nie posiada ekranu dotykowego, jednakże zapewnione jest wykonanie transakcji osobie z niepełnosprawnością wzroku poprzez: 1. umieszczenie naklejek w alfabetie braila nad przedstawowymi funkcjami bankomatu 2. oznaczenie klawiatury z wypukłymi znakami na klawisach numerycznych
e. bankomat z funkcją ekranu dotykowego	1. Dojście do bankomatu ocena chodnika, nawierzchni	
	nie ma przeszkodek w postaci schodów, krawężników, wąskich wejść, a jeśli są to małe alternatywny dostęp w postaci windy, pochylni o odpowiednim nachyleniu i przestrzeni manewrowej na dole i u góry (ok. 20m)	TAK