

Bankomat umieszczony w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bronowie ul. Czyża 12

BANKOMATY NR BPSA2581		ARGUMENTACJA
1. Numer bankomatu	ocena chodnika, nawierzchni	
Numer bankomatu	Tabliczka z numerem znajduje się nad monitorem po prawej stronie	Tak
2. Posadowienie bankomatu		
a. najwyżej położony punkt potrzebny do obsługi transakcji	Najwyżej położony punkt konieczny do obsługi podstawowych funkcji bankomatu - wykonanie transakcji wypłaty gotówki	Najwyżej położony punkt konieczny do obsługi podstawowych funkcji bankomatu wynosi 140 cm. Najwyżej położonym punktem jest drukarka wydruków.
b. bankomat posadowiony w głębi ściany	dostęp do bankomatu jest utrudniony, ponieważ przed nim znajduje się murek, krawężnik, parapet lub inne podobne utrudnienia	NIE
c. głębokość bankomatu	Czy bankomat posadowiony jest w głębi ściany (30 cm do przycisku potrzebnego do obsługi transakcji od lica bankomatu) lub znajdują się inne przeszkody utrudniające dostęp np. parapet, murek	NIE
d. panele boczne daszka	czy zadaszenie ma boczne panele, które mogą być przeszkodą podczas zbliżania się do bankomatu	NIE
e. przestrzeń manewrowa przed urządzeniem 150x150cm	wolna przestrzeń manewrowa przed bankomatem o wymiarach minimalnych 150x150cm dla osoby poruszającej się na wózku	wolna przestrzeń manewrowa przed bankomatem o wymiarach minimalnych 120x200cm
f. przestrzeń manewrowa bez nachylenia	przeźródzeń przed bankomatem jest pozioma, nie znajduje się na pochylni, najeździe, na pochyłonym chodniku, użytkownik na wózku nie będzie się zsuwał	TAK

3. funkcje bankomatu		
a. jest wejście słuchawkowe	czy bankomat jest wyposażony w gniazdo słuchawkowe	NIE
b. aplikacja umożliwiająca obsługę głosową	czy na urządzeniu została wgrana aplikacja umożliwiająca obsługę głosową	NIE
c. czytnik zbliżeniowy	bankomat jest wyposażony w widoczny czytnik zbliżeniowy	TAK
d. możliwość zrobienia transakcji zbliżeniowej	czytnik działa, można zrobić transakcję zbliżeniową kartą, telefonem, zegarkiem itp	TAK
e. bankomat z funkcją ekranu dotykowego	Czy bankomat z ekranem dotykowym umożliwia wykonanie transakcji osobie z niepełnosprawnością wzroku np. obsługa przez klawiaturę numeryczną, obsługa głosowa, naklejki w alfabecie braila	Bankomat nie posiada ekranu dotykowego, jednakże zapewnione jest wykonanie transakcji osobie z niepełnosprawnością wzroku poprzez: 1. umieszczenie naklejek w alfabecie braila nad podstawowymi funkcjami bankomatu 2. oznaczenie klawiatury z wypukłymi znakami na klawiszach numerycznych
1. Dojście do bankomatu ocena chodnika, nawierzchni		
klient na wózku może samodzielnie dotrzeć do bankomatu	nie ma przeszkód w postaci schodów, krawężników, wąskich wejść, a jeśli są to ma alternatywny dostęp w postaci windy, pochylni o odpowiednim nachyleniu i przestrzeni manewrowej na dole i u góry (ok. 20m)	TAK