

## **Filia Bestwina ul. Wincentego Witosa 8**

### **Wejście do budynku i obszar kontroli**

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Wincentego Witosa dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Drzwi wejściowe są jednoskrzydłowe, oszklone, otwierane manualnie.

### **Opis dostępności**

1. Przy wejściu do budynku znajduje się przycisk dzwonka informującego o potrzebie uzyskania pomocy w otwarciu drzwi.
2. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome czy słabowidzące.
3. Obsługa klienta odbywa się na jednym poziomie dostępnym dla osób z niepełnosprawnościami.
4. W budynku znajduje się pętla indukcyjna.
5. Przy budynku znajduje się parking dla klientów.
6. W placówce brak toalety dla niepełnosprawnych.

### **Informacja o prawie wstępu z psem asystującym**

Osoba z niepełnosprawnością ma prawo wstępu na teren obiektu z psem asystującym.

### **Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza migowego**

Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego.